

PLAN REMONTÓW 2025

BLOK	PLAN REMONTU 2025 ROK
201	Pojemniki półpodziemne
202	Pojemniki półpodziemne
203	Pojemniki półpodziemne
	Likwidacja zsyków 203 kl.1 (demontaż rur zsykowych, malowanie pomieszczeń po usuniętych zsykach, modernizacja oświetlenia pomieszczeń po usuniętych zsykach)
	Wymiana dźwigu 203 kl. 1 oraz prace towarzyszące (przeniesienie suchych pionów, modernizacja oświetlenia przy szybie windowym oraz przy schodach)
204	Docieplenie póluszczków i szczytów
205	
206	Remont balkonów koszykowych - 2 piony
207	Przebudowa strefy wejściowej do klatki schodowej 3 szt.
208	Malowanie klatek schodowych 3 szt.
209	Przebudowa strefy wejściowej do klatki schodowej 4 szt.
210	Wymiana domofonów
211	Wymiana domofonów
	Remont balkonów-loggia - 1 pion
212	Wymiana domofonów
	Wymiana drzwi wejściowych Remont balkonów koszykowych -1 pion
213	Remont balkonów koszykowych - 3 piony
	Zawory z głowicą termostatyczną
214	Remont balkonów koszykowych - 3 piony
215	Remont balkonów koszykowych -1 pion
216	Wymiana drzwi wejściowych
217	Przebudowa strefy wejściowej do klatki schodowej (2 szt.)
	Zawory z głowicą termostatyczną
218	Wymiana drzwi wejściowych
	Remont balkonów koszykowych-1 pion
219	Remont balkonów-loggia - 2 piony
220	Remont balkonów-loggia -1 piony
	Zawory z głowicą termostatyczną
221	Wymiana domofonów
	Wymiana drzwi wejściowych
222	Wymiana drzwi wejściowych
	Zawory z głowicą termostatyczną
223	Wymiana drzwi wejściowych
	Zawory z głowicą termostatyczną
224	Wymiana drzwi wejściowych
	Wymiana domofonów
225	Wymiana okienek piwnicznych
226	Wymiana domofonów
227	Wymiana drzwi wejściowych
	Wymiana domofonów Remont balkonów koszykowych -1 pion

BLOK	PLAN REMONTU 2025 ROK
228	Wymiana domofonów
	Wymiana kanalizacji sanitarnej wewn.
229	
230	Wymiana domofonów
	Wymiana kanalizacji sanitarnej wewn.
	Remont balkonów koszykowych -1 pion
231	Wymiana okienek piwnicznych
	Naprawa elewacji szczytu
232	Malowanie klatek schodowych (2 szt.)
233/4	Wymiana drzwi wejściowych kl. I -VI
	Malowanie klatek schodowych kl. I-VI
235	Wymiana domofonów
	Remont balkonów koszykowych-2 piony
236	Remont balkonów koszykowych-2 piony
237	Wymiana domofonów
	Remont balkonów-loggia -1 piony
238	Wymiana okienek piwnicznych
	Wymiana domofonów
239	Wymiana domofonów
	Wymiana okienek piwnicznych
240	Wymiana domofonów
	Wymiana okienek piwnicznych
241	Remont balkonów-loggia - 1 pion
	Zawory z głowicą termostatyczną
	Wymiana domofonów
242	Wymiana wodomierzy
	Wymiana drzwi wejściowych
243	Wymiana domofonów
	Wymiana drzwi wejściowych
244	Elewacja od strony klatek schodowych
245	
246	Wymiana domofonów
	wymiana drzwi do kl.schod.
	Remont balkonów-loggia -1 piony
247	Remont balkonów-loggia - 2 piony
248	Wymiana domofonów
	Przebudowa strefy wejściowej do klatki schodowej 3 szt.
249	Remont balkonów-loggia -1 piony
	Wymiana wodomierzy
250	Wymiana domofonów
	wymiana drzwi do kl.schod.
	Wymiana wodomierzy
251	Wymiana domofonów
	Remont balkonów koszykowych -2 pion
252	Malowanie klatek schodowych 2 szt.
	Wymiana wodomierzy
	Wymiana okienek piwnicznych

BLOK	PLAN REMONTU 2025 ROK
253	Remont balkonów koszykowych -1 pion Wymiana domofonów
254	Remont balkonów koszykowych -1 pion Drenaż wewnętrzny - kl. I Wymiana domofonów
255	Zawory z głowicą termostatyczną
256	Malowanie klatek schodowych 5 szt. wymiana drzwi do kl.schod.5 szt.
257	Malowanie klatek schodowych 3 szt.
258	Remont balkonów-loggia - 2 piony Wymiana domofonów
259	Zawory z głowicą termostatyczną
260	Pojemniki półpodziemne
261	Pojemniki półpodziemne Likwidacja zsyków 261 kl. 1 (demontaż rur zsykowych, malowanie pomieszczeń po usuniętych zsykach,modernizacja oświetlenia pomieszczeń po usuniętych zsykach)
262	
263	Pojemniki półpodziemne Likwidacja zsyków 263 KL. 2 I 3 (demontaż rur zsykowych, malowanie pomieszczeń po usuniętych zsykach,modernizacja oświetlenia pomieszczeń po usuniętych zsykach)
264	Pojemniki półpodziemne Likwidacja zsyków 264 KL. 1 (demontaż rur zsykowych, malowanie pomieszczeń po usuniętych zsykach,modernizacja oświetlenia pomieszczeń po usuniętych zsykach)
265	Pojemniki półpodziemne
266	Pojemniki półpodziemne Wymiana dźwigu 266 kl. 1 oraz prace towarzyszące (przeniesienie suchych pionów, modernizacja oświetlenia przy szybie windowym oraz przy schodach)
267	Pojemniki półpodziemne Likwidacja zsyków 267 kl.1 (demontaż rur zsykowych, malowanie pomieszczeń po usuniętych zsykach,modernizacja oświetlenia pomieszczeń po usuniętych zsykach)
268	Pojemniki półpodziemne Wymiana dźwigu 268 kl. 3 oraz prace towarzyszące (przeniesienie suchych pionów, modernizacja oświetlenia przy szybie windowym oraz przy schodach)
269	Pojemniki półpodziemne
270	Pojemniki półpodziemne
271	Pojemniki półpodziemne Likwidacja zsyków 271 kl. 1 i 4 (demontaż rur zsykowych, malowanie pomieszczeń po usuniętych zsykach,modernizacja oświetlenia pomieszczeń po usuniętych zsykach) Wymiana dźwigu 271 kl. III oraz prace towarzyszące (przeniesienie suchych pionów, modernizacja oświetlenia przy szybie windowym oraz przy schodach)

BLOK	PLAN REMONTU 2025 ROK
272	Pojemniki półpodziemne
	Likwidacja zsyków 272 kl. 1 (demontaż rur zsykowych, malowanie pomieszczeń po usuniętych zsykach, modernizacja oświetlenia pomieszczeń po usuniętych zsykach)
	Wymiana dźwigu 272 kl. 1 oraz prace towarzyszące (przeniesienie suchych pionów, modernizacja oświetlenia przy szybie windowym oraz przy schodach) kl. I oraz prace towarzyszące (przeniesienie suchych pionów, modernizacja oświetlenia przy szybie windowym oraz przy schodach), wymiana oświetlenia przy schodach kl. II
273	Pojemniki półpodziemne
	Likwidacja zsyków 273 kl. 1 (demontaż rur zsykowych, malowanie pomieszczeń po usuniętych zsykach, modernizacja oświetlenia pomieszczeń po usuniętych zsykach)
	Wymiana dźwigu kl. II oraz prace towarzyszące (przeniesienie suchych pionów, modernizacja oświetlenia przy szybie windowym oraz przy schodach)
274	Pojemniki półpodziemne
	Likwidacja zsyków 274 kl. 1 i 2 (demontaż rur zsykowych, malowanie pomieszczeń po usuniętych zsykach, modernizacja oświetlenia pomieszczeń po usuniętych zsykach)
	Wymiana dźwigu 274 kl. II oraz prace towarzyszące (przeniesienie suchych pionów, modernizacja oświetlenia przy szybie windowym oraz przy schodach)
275	Pojemniki półpodziemne
	Likwidacja zsyków 275 kl. 1 (demontaż rur zsykowych, malowanie pomieszczeń po usuniętych zsykach, modernizacja oświetlenia pomieszczeń po usuniętych zsykach)
	Wymiana dźwigów 275 kl. 1 oraz prace towarzyszące (przeniesienie suchych pionów, modernizacja oświetlenia przy szybie windowym oraz przy schodach)
276	Pojemniki półpodziemne
277	Pojemniki półpodziemne
	Likwidacja zsyków (demontaż rur zsykowych, malowanie pomieszczeń po usuniętych zsykach, modernizacja oświetlenia pomieszczeń po usuniętych zsykach)
278	Pojemniki półpodziemne
	Likwidacja zsyków (demontaż rur zsykowych, malowanie pomieszczeń po usuniętych zsykach, modernizacja oświetlenia pomieszczeń po usuniętych zsykach)
279	Pojemniki półpodziemne
	Likwidacja zsyków (demontaż rur zsykowych, malowanie pomieszczeń po usuniętych zsykach, modernizacja oświetlenia pomieszczeń po usuniętych zsykach)
	Wymiana dźwigu oraz prace towarzyszące (przeniesienie suchych pionów, modernizacja oświetlenia przy szybie windowym oraz przy schodach)
283	
284	Remont balkonów-loggia - 1 pion
	modernizacja oświetlenia w piwnicy
285	modernizacja oświetlenia w piwnicy
286	Wymiana wyłazu dachowego
	modernizacja oświetlenia w piwnicy
287	
288	modernizacja oświetlenia w piwnicy